


<http://www.zebra.com/DS3608>

Digitalni skener

Osnovne upute



PRIKLJUČIVANJE KABELA

- 1 Prozor senzora za skeniranje
2 Okidač za skeniranje
3 LED
4 Zvučni signal

Detaljne informacije potražite u referentnim uputama za proizvod.

Intellistand



Držać za upotrebu u viličarima

POSTAVLJANJE ZADANIH VRIJEDNOSTI / UNOS CRTIČNIH KODOVA TIPKI

CRTIČNI KOD TIPKE TAB

DODAVANJE TIPKE TAB (tipka tabulatora)

Kako biste dodali tipku Tab nakon skeniranih podataka, skenirajte crtični kód u nastavku.



DODAVANJE TIPKE TAB (tipka tabulatora)

DODAVANJE TIPKE ENTER
(Carriage Return/Line Feed)

Kako biste dodali tipku Enter nakon skeniranih podataka, skenirajte crtični kód u nastavku.



DODAVANJE TIPKE ENTER (CARRIAGE RETURN/LINE FEED)

USB – CRTIČNI KOD NADJAČAVANJA TIPKE CAPS LOCK



USB - NADJAČAVANJE TIPKE CAPS LOCK (OMOGUĆAVANJE)




*USB - BEZ NADJAČAVANJA TIPKE CAPS LOCK (ONEMOGUĆAVANJE)

KORAK 1 – POVEZIVANJE SA SUČELJEM GLAVNOG RAČUNALA

USB

NAPOMENA: Kabeli se mogu razlikovati ovisno o konfiguraciji

KORAK 2 - POSTAVLJANJE SUČELJA
(crtični kodovi na računalu za skeniranje)

USB

Skenirajte JEDAN od crtičnih kodova u nastavku

Kabel sučelja automatski prepoznaje vrstu sučelja glavnog računala i upotrebljava zadani postavku. Ako zadana postavka (*) ne odgovara vašim potrebama, skenirajte drugi crtični kód za glavno računalo u nastavku.



*USB TIPKOVNICA (HID)



USB CDC glavno računalo



USB OPOS RUČNO




IBM STOLNI USB



SNAPI BEZ SNIMANJA



SNAPI UZ SNIMANJE



IBM RUČNI USB



SIMULACIJA SIMPLE COM PRIKLJUČKA



SSI PREKO USB CDC-a

RS-232

RS-232

Skenirajte JEDAN od crtičnih kodova u nastavku


Kabel sučelja automatski prepoznaje vrstu sučelja glavnog računala i upotrebljava zadani postavku. Ako zadano (*) ne odgovara vašim zahajevima, skenirajte drugi crtični kód za glavno računalo u nastavku.



*STANDARDNI RS-232



NIXDORF RS-232 NAČIN RADA B



ICL RS-232



NIXDORF RS-232 NAČIN RADA A



FUJITSU RS-232



OPOS/JPOS

Preko tipkovnice (Keyboard Wedge)



Preko tipkovnice (Keyboard Wedge)

Skenirajte crtični kód u nastavku

Značajka kabla za automatsko prepoznavanje glavnog računala automatski prepoznaje vrstu sučelja glavnog računala i upotrebljava zadani postavku. Ako zadana postavka (*) ne odgovara vašim potrebama, skenirajte drugi crtični kód u nastavku za IBM PC/AT i kompatibilna IBM računala.



*IBM AT PRIJENOSNO RAČUNALO




PODRŠKA ZA IBM PC/AT I IBM PC

IBM 46XX


IBM 46XX

Skenirajte JEDAN od crtičnih kodova u nastavku


Značajka kabla za automatsko prepoznavanje glavnog računala automatski prepoznaje vrstu sučelja glavnog računala, ali nema zadane postavke. Skenirajte jedan od crtičnih kodova u nastavku kako biste odabrali odgovarajući priključak.



SIMULACIJA SKENERA KOJI NIJE IBM (PORT 5B)



SIMULACIJA STOLNOG SKENERA (PORT 17)



SIMULACIJA RUČNOG SKENERA (PORT 9B)

DIGITALNI SKENER DS3608

SKENIRANJE

DS3608 - HP/HD – ciljanje



Prekrijte cijeli crtični kód laserskim nišanom kako bi bio unutar vidnog polja.

DS3608 - SR – ciljanje



Kako biste postigli najbolje rezultate, usmjerite točku za ciljanje u sredinu crtičnog koda.

DS3608 - ER – ciljanje



Prekrijte cijeli crtični kód laserskim nišanom kako bi bio unutar vidnog polja.

DS3608 - DP – ciljanje




Kako biste postigli najbolje rezultate, usmjerite točku za ciljanje u sredinu crtičnog koda.

UPUTE ZA PREPORUČENU UPOTREBU – OPTIMALAN POLOŽAJ TIJELA

Nemojte previše savijati zglobo



Izbjegavajte savijanje



Nemojte previše dizati ruku



ZVUČNI INDIKATORI

Naznačeno stanje	Slijed zvučnih signala
Pokretanje	Zvučni signal niske/srednje/visoke razine glasnoće
Crtični kód dekodiran	Zvučni signal srednje razine glasnoće
Prepoznata pogreška prijenosa, podaci se zanemaruju	4 duga zvučna signala niske razine glasnoće
Uspješno postavljanje parametara	Zvučni signal visoke/niske/visoke/niske razine glasnoće
Točan slijed programiranja	Zvučni signal visoke/niske razine glasnoće
Netočan slijed programiranja ili ponistavanje skeniranog crtičnog koda	Zvučni signal niske/visoke razine glasnoće

LED INDIKATORI

Naznačeno stanje	LED indikator
Skener je uključen i spreman za skeniranje ili skener se ne napaja	Isključeno
Crtični kód uspješno je dekodiran	Zelena
Pogreška prijenosa	Crvena
Skeniranje držeći uređaj u ruci	
Skener se ne napaja	Isključeno
Skener je spreman za skeniranje	Zelena
Crtični kód uspješno je dekodiran	Trenutno isključeni
Pogreška prijenosa	Crvena

Lokalni kontakt: _____

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Skener ne radi	
Skener se ne napaja	Provjerite napajanje sustava.
Skener je onemogućen	Provjerite upotrebljava li se odgovarajući kabel sučelja za glavno računalno.
Skener dekodira crtični kód, ali podaci se ne prenose glavnom računalu	
Sučelje glavnog računala nije ispravno konfigurirano	Skenirajte crtične kodove za odgovarajuće glavno računalo.
Kabel sučelja je labav	Provjerite jesu li svi kabeli dobro pričvršćeni.
ADF pravilo nije valjano	Programirajte odgovarajuća ADF pravila.

Skener ne dekodira crtični kód	
Skener nije programiran za vrstu crtičnog koda	Provjerite je li skener programiran za očitavanje vrste crtičnog koda koji pokrivate skenirati.
Crtični kód ne može se očitati	Provjerite nije li crtični kód oštećen; pokušajte probno skenirati crtični kód iste vrste.
Skener nije na odgovarajućoj udaljenosti od crtičnog koda	Pomaknite skener bliže crtičnom kodu ili ga udaljite od njega.
Skenirani podaci nepravilno se prikazuju na glavnom računalu	
Sučelje glavnog računala nije ispravno konfiguirirano	Skenirajte crtične kodove za odgovarajuće glavno računalo.
Područje nije pravilno konfiguirirano	Odaberite odgovarajuću državu i šemu za kodiranje jezika.

REGULATORNE INFORMACIJE

Regulatorne informacije

Ovaj uređaj odobren je tvrtka Zebra Technologies Corporation.

Ove upute odnose se na model: DS3608. Svi uređaji tvrtke Zebra dizajnirani su tako da budu sukladni pravilima i propisima na lokacijama na kojima se prodaju i bit će primjeren označeni. Prijevodi su dostupni na sljedećem web-mjestu: <http://www.zebra.com/support>.

Sve promjene ili izmjene opreme tvrtke Zebra, koje tvrtka Zebra nije izričito odobrila, mogu ponitići korisnikov ovlaštenje za upotrebu opreme.

Zdravstvene i sigurnosne preporuke

Ergonomske preporuke

Oprez: Kao bi se potencijalni rizik od ergonomske ozljede izbjegao i sveo na najmanju moguću mjeru, slijedite preporuke navedene u nastavku. Posavjetujte se s lokalnim upraviteljem za zdravlje i sigurnost kako biste sigurni da slijedite sigurnosne programe svog uređaja za sprječavanje ozljeda na radu.

- Smajelite ili sprijecite ponavljajuće kretanje
- Đelite se u prirodnom položaju
- Smajelite ili uopće ne primjenjivajte preterano silu
- Predmete koje često upotrebljavate držite nadhvrat ruke
- Zadatke izvrsavajte pri odgovarajućim visinama
- Smajelite ili eliminirajte vibracije
- Smajelite ili ne primjenjivajte izravni pritisak
- Osigurajte prilagodljive radne stolice
- Osigurajte primjereni slobodni prostor
- Osigurajte primjereni radno okruženje
- Poboljšajte procese rada.

Izjava o LED sukladnosti:

Klasifikacija „IZUZETI RIZICKA SKUPINA“ sukladno standardima IEC 62471:2006 i EN 62471:2008

Trajanje impulsa: Neprekidni

Laserski uređaji

Laserski skeneri klase 2 upotrebljavaju vidljivo svjetlosno diodu niske razine napajanja. Kao i u slučaju bilo kojeg izvora svjetlosti, korisnik treba izbjegavati izravno gledanje u svjetlosnu zraku. Nije poznato da je vratko katko tajno izlaganje laserima klase 2 štetno.

Izjava o LED sukladnosti:

Klasifikacija „IZUZETI RIZICKA SKUPINA“ sukladno standardima IEC 62471:2006 i EN 62471:2008

Trajanje impulsa: Neprekidni

Oprez: Upotreba kontrola, prilagodbe ili izvođenje postupaka koji nisu ovde navedeni može rezultirati opasnom izlaganju LED svjetlu.


Iz ovog se otvara emitiraju lasersko i LED svjetlo:

DS3608-SR – LED, izuzet užična skupina
DS3608-ER – klasa 2
DS3608-HR – klasa 2
DS3608-HP – klasa 2
DS3608-ID – klasa 2
DS3608-DP – klasa 2

SVIJETLO LASERA – NE MOGUĆE
GLEDATI U ZONE U LASERSKOG
PROVODA KLASA 2

DS3608-SR – napajanje nije
dostupno

DS3608-DP – napajanje se
najavljuje na bočnoj strani skenera.



U skladu je s propisima
21CFR1040.10 i 1040.11, osim
za odstupanja u skladu s Laser
Notice No. 50, od 24. lipnja
2007. te IECEN 60825-1:2007
ili IEC/EN 60825-1:2014

OPREZ: LASER KLASA 2
SVIJETLU AKO GA OTVORITE.
IZBJEGAVATE IZRAVNU
IZLOŽENOST OKA.

Napomena: Dodatni vanjski izvor napajanja, broj jela: PWRS-14000-148R provjerite je za upotrebu u okruženjima s
maksimalnom temperaturom od 40 stupnjeva C.

Upotrebljavate ISKLJUČIVO izvor napajanja za informacičku opremu koji je odobrena UVRSTEN NA POPIS
ORGANIZACIJE UL (IECEN 60950-1, LPS/SELV) u električnim specifikacijama: izlaz 5 V DC, 0,2 A, uz maksimalnu temperaturu
okoline od 50 °C. Upotreba alternativnog napajanja ponistiće prethodnu odobrenja uređaja, a može i biti opasna.

Napomena: Dodatni vanjski izvor napajanja, broj jela: PWRS-14000-148R provjerite je za upotrebu u okruženjima s
maksimalnom temperaturom od 40 stupnjeva C.

Upotrebljavate ISKLJUČIVO izvor napajanja za informacičku opremu koji je odobrena UVRSTEN NA POPIS
ORGANIZACIJE UL (IECEN 60950-1, LPS/SELV) u električnim specifikacijama: izlaz 5 V DC, 0,2 A, uz maksimalnu temperaturu
okoline od 50 °C. Upotreba alternativnog napajanja ponistiće prethodnu odobrenja uređaja, a može i biti opasna.

Napomena: Dodatni vanjski izvor napajanja, broj jela: PWRS-14000-148R provjerite je za upotrebu u okruženjima s
maksimalnom temperaturom od 40 stupnjeva C.

Upotrebljavate ISKLJUČIVO izvor napajanja za informacičku opremu koji je odobrena UVRSTEN NA POPIS
ORGANIZACIJE UL (IECEN 60950-1, LPS/SELV) u električnim specifikacijama: izlaz 5 V DC, 0,2 A, uz maksimalnu temperaturu
okoline od 50 °C. Upotreba alternativnog napajanja ponistiće prethodnu odobrenja uređaja, a može i biti opasna.

Napomena: Dodatni vanjski izvor napajanja, broj jela: PWRS-14000-148R provjerite je za upotrebu u okruženjima s
maksimalnom temperaturom od 40 stupnjeva C.

Upotrebljavate ISKLJUČIVO izvor napajanja za informacičku opremu koji je odobrena UVRSTEN NA POPIS
ORGANIZACIJE UL (IECEN 60950-1, LPS/SELV) u električnim specifikacijama: izlaz 5 V DC, 0,2 A, uz maksimalnu temperaturu
okoline od 50 °C. Upotreba alternativnog napajanja ponistiće prethodnu odobrenja uređaja, a može i biti opasna.

Napomena: Dodatni vanjski izvor napajanja, broj jela: PWRS-14000-148R provjerite je za upotrebu u okruženjima s
maksimalnom temperaturom od 40 stupnjeva C.

Upotrebljavate ISKLJUČIVO izvor napajanja za informacičku opremu koji je odobrena UVRSTEN NA POPIS
ORGANIZACIJE UL (IECEN 60950-1, LPS/SELV) u električnim specifikacijama: izlaz 5 V DC, 0,2 A, uz maksimalnu temperaturu
okoline od 50 °C. Upotreba alternativnog napajanja ponistiće prethodnu odobrenja uređaja, a može i biti opasna.

Napomena: Dodatni vanjski izvor napajanja, broj jela: PWRS-14000-148R provjerite je za upotrebu u okruženjima s
maksimalnom temperaturom od 40 stupnjeva C.

Upotrebljavate ISKLJUČIVO izvor napajanja za informacičku opremu koji je odobrena UVRSTEN NA POPIS
ORGANIZACIJE UL (IECEN 60950-1, LPS/SELV) u električnim specifikacijama: izlaz 5 V DC, 0,2 A, uz maksimalnu temperaturu
okoline od 50 °C. Upotreba alternativnog napajanja ponistiće prethodnu odobrenja uređaja, a može i biti opasna.

Napomena: Dodatni vanjski izvor napajanja, broj jela: PWRS-14000-148R provjerite je za upotrebu u okruženjima s
maksimalnom temperaturom od 40 stupnjeva C.

Upotrebljavate ISKLJUČIVO izvor napajanja za informacičku opremu koji je odobrena UVRSTEN NA POPIS
ORGANIZACIJE UL (IECEN 60950-1, LPS/SELV) u električnim specifikacijama: izlaz 5 V DC, 0,2 A, uz maksimalnu temperaturu
okoline od 50 °C. Upotreba alternativnog napajanja ponistiće prethodnu odobrenja uređaja, a može i biti opasna.

Napomena: Dodatni vanjski izvor napajanja, broj jela: PWRS-14000-148R provjerite je za upotrebu u okruženjima s
maksimalnom temperaturom od 40 stupnjeva C.

Upotrebljavate ISKLJUČIVO izvor napajanja za informacičku opremu koji je odobrena UVRSTEN NA POPIS
ORGANIZACIJE UL (IECEN 60950-1, LPS/SELV) u električnim specifikacijama: izlaz 5 V DC, 0,2 A, uz maksimalnu temperaturu
okoline od 50 °C. Upotreba alternativnog napajanja ponistiće prethodnu odobrenja uređaja, a može i biti opasna.

Napomena: Dodatni vanjski izvor napajanja, broj jela: PWRS-14000-148R provjerite je za upotrebu u okruženjima s
maksimalnom temperaturom od 40 stupnjeva