


# (函申充) 函形函 器酰芪业工



型併逝 878E BTS

# 南許香養取舟

(剉伊沃)

# 输出 12VDdc,最小电流 4.16A,最高环境温度至少为 50°C。使用其他电源将使对此设备的任何授权

。代示去非国备设本示玄不尽情的批批门陪曾型侄哥未 心心 //

问쉾郬, 表际品有效最香查旋息訃冬更辩「要。品有形盐的批批好经县兹

# **木麸麩天 ® 配**

。Co°C。: 氨監計工高最的标志 。飘干其剁瞬要需

。器事充断事所跟此事,判附始並认 JU 且而从 shaa 用動鎖只

: 代直宝醣,配申(VJSK/SELV,L-08606 NS/SI) 备设木麸息計始证於 JU 的對批 sidS 经用数外



。效夫际对始备设计操气用令銷厄声评,如教旋龙更出计备设 FideS 灰自蟿而批批酶即 FideS 经未 。示标求要照弦共,章既庥事去的宝储而点此書鹊个各它蔥酪鬥改打好的备段 sidaS 育而

。品~的证从 noitsroqooles Corporation 外表是教科

STB3678 无绳扫描器通讯座 (充电座)可用作 XX3678 无绳扫描器的充电器和无线电 通讯接口。它可以立在桌面上,也可以安装在墙面上。

STB3678通讯座 (充电座)通过蓝牙无线电通讯装置从扫描器接收数据,并通过连接的 电缆将数据发送到主机。当插入扫描器时,通讯座还可以为扫描器的内部电池组充电。 扫描器可通过外部电源或通电的主机电缆充电。

本文挡提供了有关设置和使用此款通讯座的基本指导信息。任何有关信息传输的论述都 是专门针对 STB3678通讯座 (充电座)展开。



LS3578 和 DS3578 无绳扫描器与 STB3678通讯座 (充电座)不

# 提供的设备

通讯座 (充电座)包装盒中含有: • 通讯座 (充电座)

- 四个橡胶脚垫 (用于桌面安装)。

可能需要以下设备

- 三颗 1.5" #8 平头十字纹螺丝 (用于墙面安装,如果适用, Zebra 未提供)。
- 用于桌面/墙面安装配置的电源。


请保管好装运箱以备存储或运输使用。检查所有设备是否有损坏。如果设备有损坏或者 缺少任何设备,请立即与授权的 Zebra 支持中心联系。

# 相关文档

LI3678 产品参考指南, p/n MN001740Axx。 LI3678 快速入门指南,p/n MN002323Axx。 DS3678 产品参考指南, p/n MN-002689-xx。 DS3678 快速入门指南, p/n MN002648Axx。 FLB3678 快速参考指南, p/n MN002336Axx。

可通过以下网站获得本文档:zebra.com/support。

# 通讯座 (充电座)部位



**裘安康**平 。驟哉卦工抵妨 


间坚阳崩宽被払形戢 台計工始节彫厄掛點

**你**那.免迹,怎么,原 

筷姿然自苻呆

**災**重野工本人

处玄及厄手動卦放品附用常部



# 通讯座 (充电座)连接



**重要说明** 请按照以下顺序连接接口电缆和电源(如有必要),以确保扫 描器和通讯座正常运行。

主机端口

(闩锁下方)

- 1. 将适合的电缆连接到电源和交流电源 (如 有必要)。这将确保可以检测到主机,并 且防止在主机检测不当的情况下意外地恢 复向通讯座的供电。
- 2. 将接口电缆插入主机端口中。
- 3. 提起闩锁,将接口电缆连接到通讯座的主 机端口中,然后合上闩锁。
- 4. 如果适用,将接口电缆穿过电缆支座挂 钩,并将主机和电源电缆置于各自的电缆
- 5. 通过将扫描器插入通讯座中 (如果已启用 接触时配对)或通过扫描配对条码,使扫 描器与通讯座配对。
- 6. 如有必要,扫描适当的主机条码 (适用于 非自动检测的接口)。请参阅产品参考指

# 更改主机接口

要连接到不同的主机或通过不同的电缆连接到 同一主机

- 1. 从主机拔下接口电缆。
- 2. 从通讯座拔下电源。
- 3. 将接口电缆连接到新主机,或将新接口电缆连接到现有主机。
- 4. 重新连接电源 (如果需要)。
- 5. 如有必要,扫描适当的主机条码 (适用于非自动检测的接口)。请参阅*产品参考指南。*

# 使用主机接口供应电源

有些主机可通过主机接口为通讯座供电,而不是通过外部电源供电。




始终先断开直流电源,然后再断开连接至主机端的电缆,否则通讯座 可能无法识别新主机。

# 安装通讯座

**水平安装** 1. 确保桌面/墙面安装转换旋钮处于 正确的位置,如右图所示。


2. 如果水平安装通讯座并且不需要 用到紧固件,请撕去通讯座包装 箱中随附的橡胶脚垫背面的保护 纸 将脚垫装到诵讯座的塑料凹 口处。这些脚垫具有一定的附着 力,可防止表面被损坏。



# **、/** *注释* 垂直安装时请勿使用橡胶脚垫。

要将通讯座安装到垂直表面上 使用平头十字螺丝刀将桌面/墙面安装转换旋钮转到如下图所示的位置。前闩锁伸出 以卡入扫描器手柄底座处的凹槽中。

- 2. 连接接口和电源电缆 (请参阅
- 3. 将电缆按入通讯座电缆槽中。
- 4. 将诵讯座置于安装表面上,或 使用本指南附带的模板。
- 5. 穿过通讯座底部的三个孔在安 装面上做标记,或使用安装模 板以确定螺丝孔的位置。
- 6. 预先钻好三个将安装 1.5" #8 平 头十字纹螺丝的孔。
- 7. 将通讯座紧紧固定到安装面
- 8. 将扫描器置于通讯座中。





ZEBRA 科标志性的 Zebra 斑马头像是 Zebra Technologies Corporation 在全球许多司法 管辖区内注册的商标。所有其他商标均为其各自而有者的划产。 @2023 Zebra

www.zebra.com Lincolnshire, IL U.S.A. Zebra Technologies Corporation



用動麻瓷뫲書静松玄国中卦不 Not for sale, service and use outside of China.


要查看 Zebra 专利,请访问 ip.zebra.com。

。vtnrankwarranty。 的故事,関本科斯 aldez 的整完解下要

备出现任何问题,他们将与 Zebra 支持中心联系:<u>zebra.com/support</u>。 












# 将扫描器插入到通讯座 (充电座)中



**小心** 请勿将任何液体注入、喷洒或溅落到通讯座 (充电座)上。


要将扫描器插入到通讯座(充电座)中:

• 请先插入扫描器顶端。推动手柄直到听到"咔嗒"声表示卡入到位,使通讯座 (充电 座)和扫描器的触点啮合。



# 将数据发送到主机

通讯座通过无线电连接从扫描器接收数据,并通过主机电缆将数据发送到主机。为成功进行无线通讯,扫描器和通讯座必须配对。



配对就是在通讯座上登记扫描器,使扫描器和通讯座之间可以交换信息。 STB3678 采用两种模式操作:点对点和多点对点。在点对点模式中,通过将扫描器插入通讯座中(如果已启用接触时配对)或通过扫描配对条码,使扫描器与通讯座配对。在多点对点模式 中,一个通讯座最多可与七个扫描器配对。

要将扫描器与通讯座配对,请扫描配对条码。如果发出高 - 低 - 高 - 低蜂鸣声,然后发出 低 - 高蜂鸣声,则表明配对和连接远程设备成功。如果发出长低、长高蜂鸣声则表明配对

# 故障排除

如果执行以上步骤后通讯座 (充电座)不工作:

- 检查系统电源。
- 检查电缆连接是否松动。
- 检查扫描器是否正确插入到通讯座 (充电座)中。
- 检查主机设置是否正确,以及通讯座 (充电座)是否连接到主机上相应的端口。

合格证:



## **China RoHS**

	有害物质					30
部件名称 (Parts)	fill (Pb)	汞 (Hg)	语 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
金属部件 (Metal Parts)	0	0	0	0	0	0
电路模块 (Circuit Modules)	х	0	0	0	0	0
电缆及电缆组件 (Cables and Cable Assemblies)	0	0	0	0	0	0
塑料和聚合物部件 (Plastic and Polymeric Parts)	0	0	0	0	0	0
光学和光学组件 (Optics and Optical Components)	0	0	0	0	0	0
电池 (Batteries)	0	0	0	0	0	0

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。

- 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下表示该有害物质至少在该部件的某一均原材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。(企业可在此处,根据实际情况对上表中打"×"的技术原因进行进一步说明。)

# 与主机的连接断开

如果扫描的数据没有发送到通讯座的主机,请确保所有电缆都已插紧,并且电源已连接 到正确的交流电源插座 (如果适用)。如果扫描的数据仍然未传送到主机,请重新建立

- 与主机的连接: **1.** 从通讯座断开电源连接。
- 2. 从通讯座断开主机接口电缆连接。
- 3. 等待三秒钟。
- 4. 将主机接口电缆重新连接到通讯座。
- 5. 将电源重新连接到通讯座 (如果需要) 6. 扫描配对条码以重新建立与通讯座的配对。

# 对通讯座 (充电座)中的扫描器电池充电

在扫描器中使用新电池时,电池需要充电才能启用。将电池插入扫描器中,并将扫描器 放入 STB3678通讯座 (充电座)中 (请参见*将扫描器插入到通讯座 (充电座)中*)。 当扫描器的 LED 指示灯开始呈琥珀色闪烁时,表明电池开始充电。当通讯座(充电座)的 LED 呈绿色长亮时,表明电池已完全充满。使用外部电源为完全放电的电池充满电最 多需要三小时,使用 USB 接口电缆则需要多达十小时。

# \*\*\*\* / \*\*\* / . . . \* \* - \*

通讯座 (充电座)LED 指示灯				
LED	指示			
绿色	电源接通			
绿色闪烁	已建立蓝牙连接			
蓝色	播叫按钮			
电池指示				
琥珀色	预充电			
琥珀色灯闪烁	充电			
琥珀色快速闪烁	充电时出错			
绿色	充满电			



# **关于使用无线设备的警告** 小心:请遵守有关无线设备使用的所有警告。

# 具有潜在危险的环境 - 车辆使用

对于在燃料库、化工厂等和空气中含有化学品或微粒 (如谷物、灰尘或金属粉末)的区域以及通常建议关 闭车辆引擎的任何其他区域使用无线电设备的情况,我们提醒大家务必了解相关限制条件。

# (((•))) **医院中的安全注意事项**

无线设备会发射射频能量,可能会影响医疗电气设备。

スニスペコ (エスペココ) 77 (TCC) (現 首 。 在医院、诊所或医疗保健机构内,如有要求,应关闭无线设备。此类要求旨在防止对敏感医疗设备造成潜 在干扰。

起**拘器** 起搏器制造商建议至少在手持无线设备和起搏器之间保持 15 厘米 (6 英寸)的距离,以避免对起搏器产生潜在干扰。这些建议与无线技术研究所开展的独立研究和提供的建议保持一致。

- 打开设备时,本设备与起搏器之间应该始终保持 15 厘米 (6 英寸)以上的距离。 不得将本设备放在胸前口袋内携带。
- 应当用与起搏器距离最远的耳朵接听,以尽量减小潜在干扰。
- 如果有理由怀疑正在发生干扰,请关闭本设备。

**其他医疗设备** 请咨询医师或医疗设备制造商,以确定无线产品的运行是否可能会干扰医疗设备。

# STB3678 墙面安装模板 ◆ 28.65 毫米 → 128.30 毫米

/ 注释 打印 STB3678 QRG(其中包括墙面安装模板)时,请将 Page Sizing and Handling(页面大小和处理)设置为 Actual Size(实际大小), 以确保正确打印尺寸。